

INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA DE LAS AGUAS DE BAÑO DE CARACTER MARITIMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2009. PROVINCIA DE ALMERIA.

PLAYA	LOCALIZACION DE LOS PUNTOS DE MUESTREO	CALIFICACION SANITARIA DEL AGUA DE BAÑO 2008	CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO (*) (01/09 A 15/09)	INCIDENCIAS EN LAS AGUAS DE BAÑO
PULPI				
1 CALA CERRADA	CALA CERRADA	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
2 C.TRANQUILA	C.TRANQUILA	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
3 T.ANTONIA	T.ANTONIA	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
4 MAR RABIOSA	MAR RABIOSA	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
5 MAR SERENA	MAR SERENA	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
6 CALIPSO	CALIPSO	BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
CUEVAS DEL ALMANZORA				
7 EL CALON	EL CALON	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
8 POZO ESPARTO	POZO ESPARTO	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
9 CALA PANIZO	CALA PANIZO	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
10 VILLARICOS	DERETIL VILLARICOS	MUY BUENA CALIDAD MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO APTA PARA EL BAÑO	
11 PALOMARES (QUITAPELLEJOS)	PALOMARES	BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
VERA				
12 EL PLAYAZO	EL PLAYAZO	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
13 PUERTO REY	PUERTO REY	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
14 LAS MARINAS-BOLAGA	ALDANONDO	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
GARRUCHA				
15 GARRUCHA	EMISARIO CENTRO ACUARIO	MUY BUENA CALIDAD MUY BUENA CALIDAD MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO APTA PARA EL BAÑO APTA PARA EL BAÑO	
MOJACAR				
16 MARINA DE LA TORRE	PALACIO	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
17 RUMINA	RUMINA	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
18 EL DESCARGADOR	EL DESCARGADOR	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
19 PIEDRA VILLAZAR	PARADOR	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	

INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA DE LAS AGUAS DE BAÑO DE CARACTER MARITIMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2009. PROVINCIA DE ALMERIA.

PLAYA	LOCALIZACION DE LOS PUNTOS DE MUESTREO	CALIFICACION SANITARIA DEL AGUA DE BAÑO 2008	CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO (*) (01/09 A 15/09)	INCIDENCIAS EN LAS AGUAS DE BAÑO
20 EL CANTAL	CAMPING	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
21 CUEVA DEL LOBO	PUEBLO INDALO	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
22 VENTA DEL BANCAL-VENTANICAS	INDALO	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
23 CASTILLO DE MACENAS	CASTILLO	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
CARBONERAS				
24 ALGARROBICOS	ALGARROBICOS	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
25 LA GALERA	LA GALERA	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
26 EL ANCON	EL ANCON LA PUNTICA	MUY BUENA CALIDAD MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO APTA PARA EL BAÑO	
27 LOS BARQUICOS-COCONES	LOS COCONES	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
28 LAS MARINICAS	CENTRAL TERMICA	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
29 EL CORRAL	EL CORRAL	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
NIJAR				
30 AGUAMARGA	AGUAMARGA	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
31 LAS NEGRAS	LAS NEGRAS	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
32 EL PLAYAZO DE RODALQUILAR	RODALQUILAR	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
33 LA ISLETA DEL MORO	LA ISLETA DEL MORO	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
34 SAN JOSE	SAN JOSE SAN JOSE-CALILLA	MUY BUENA CALIDAD MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO APTA PARA EL BAÑO	
35 GENOVESES	GENOVESES	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
36 MONSUL	MONSUL	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
37 LOS ESCULLOS	LOS ESCULLOS	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
ALMERIA				
38 LAS SALINAS DE CABO DE GATA	LAS SALINAS	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
39 SAN MIGUEL DE CABO DE GATA	CABO DE GATA	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
40 TORREGARCIA	TORREGARCIA	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	

INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA DE LAS AGUAS DE BAÑO DE CARACTER MARITIMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2009. PROVINCIA DE ALMERIA.

PLAYA	LOCALIZACION DE LOS PUNTOS DE MUESTREO	CALIFICACION SANITARIA DEL AGUA DE BAÑO 2008	CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO (*) (01/09 A 15/09)	INCIDENCIAS EN LAS AGUAS DE BAÑO
41	RETAMAR	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
42	EL TOYO	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
43	EL ALQUIAN	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
44	COSTACABANA AEROPUERTO URBANIZACION DEPURADORA	BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
		MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
		BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
45	EL BOBAR	DESALADORA	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO
46	NUEVA ALMERIA RES. 3ª EDAD	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
		MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
47	EL PALMERAL	AUDITORIO	BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO
48	EL ZAPILLO	BUILDING	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO
49	SAN MIGUEL-LAS CONCHAS VILLA PEPITA LAS CONCHAS TRITONES SAN MIGUEL	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
		MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
		MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
		MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
50	LAS OLAS	LAS OLAS	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO
51	LA GARROFA	LA GARROFA	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO
ENIX				
52	EL PALMER	LA PARRA	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO
ROQUETAS DE MAR				
53	AGUADULCE	LA RAMBLA	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO
		AGUADULCE	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO
54	LA VENTILLA	RAMBLA HORTICHUEL	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO
55	LOS BAJOS	LAS PALMERILLAS	NUEVA EN 2009	APTA PARA EL BAÑO
56	LAS SALINAS	LAS SALINAS	NUEVA EN 2009	APTA PARA EL BAÑO
57	ROMANILLAS	AVDA. DE LOS BAÑOS	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO
		LA REVOLTOSA	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO
		LA PALMERA	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO
58	LA BAJADILLA	PARQUE	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO
59	URBANIZACION ROQUETAS	AVDA MEDITERRANEC	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO

(*) EN REFERENCIA A LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL REAL DECRETO 1341/2007.

INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA DE LAS AGUAS DE BAÑO DE CARACTER MARITIMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2009. PROVINCIA DE ALMERIA.

PLAYA	LOCALIZACION DE LOS PUNTOS DE MUESTREO	CALIFICACION SANITARIA DEL AGUA DE BAÑO 2008	CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO (*) (01/09 A 15/09)	INCIDENCIAS EN LAS AGUAS DE BAÑO
60 URBANIZACION PLAYA SERENA	PLAYASOL	NUEVA EN 2009	APTA PARA EL BAÑO	
61 PLAYA CERRILLOS (PARAJE NATURAL)	CERRILLOS	NUEVA EN 2009	APTA PARA EL BAÑO	
EL EJIDO				
62 CERRILLOS	PUNTA ENTINAS	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
63 SAN MIGUEL DE LEVANTE	ALMERIMAR LEVANTE	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
64 SAN MIGUEL DE PONIENTE	ALMERIMAR PONIENTE	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
65 GUARDIAS VIEJAS	GUARDIAS VIEJAS PUNTA DEL MORO	MUY BUENA CALIDAD MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO APTA PARA EL BAÑO	
66 BALERMA	BALERMA	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
BERJA				
67 BALANEGRA	BALANEGRA	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
ADRA				
68 CENSO	CENSO	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
69 SAN NICOLAS	CENTRO	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
70 PONIENTE	CARBONCILLO TRAIÑA SIRENA LOCA	NUEVA EN 2009 MUY BUENA CALIDAD MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO APTA PARA EL BAÑO APTA PARA EL BAÑO	
71 EL LANCE DE LA VIRGEN	LANCE DE LA VIRGEN	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	
72 GUAINOS BAJOS	GUAINOS BAJOS	MUY BUENA CALIDAD	APTA PARA EL BAÑO	